


제261회 영등포구의회 2025년도 제1차 정례회

구 정 질 문



영 등 포 구

01 취약계층 폭염대비 지원 | 냉방용품 지원

냉방용품
지원현황

총 1,388명 지원

(선풍기, 쿨매트 등)
서울형 긴급복지
611명
롯데홈쇼핑 225가구
체육회 352가구
지역사회
보장협의체 200개



취약가구 찾아가는 폭염대피소! 냉방용품 지원

01 취약계층 폭염대비 지원 | 안부확인 및 방문간호

대상 가구 수

총 1,246가구

스마트 기기 활용

안부 수시확인

건강 고위험군 대상

방문건강관리

1,821건



스마트기기, 방문간호 등을 통한 폭염에 건강이 취약한 이웃의 안부 확인

01 취약계층 폭염대비 지원 | 노숙인 및 쪽방 지원

여름철
특별보호대책

거리노숙인 보호
시설입소,
병원입원,
응급구호방 지원



현장 응급구호반 순찰

01 취약계층 폭염대비 지원 | 노숙인 및 쪽방 지원

쪽방골목
냉방시설 지원

쿨링포그 4곳
에어컨 23대
전기요금 지원



쪽방촌 내 골목온도 낮추기

02 무더위 쉼터 및 그늘막 설치 운영 현황 | 무더위 쉼터

무더위 쉼터
설치 현황

총 186개소 운영

경로당 140개소

동주민센터 18개소

작은도서관 17개소

복지관(시설) 3개소

안전숙소 3개소

노숙인 쉼터 5개소

총계 (단위: 개)	영등포본 동	영등포	여의도	당산1	당산2	도림	문래	양평1	양평2
	10	14	5	14	12	8	20	14	13
	신길1	신길3	신길4	신길5	신길6	신길7	대림1	대림2	대림3
186	10	8	5	8	11	7	8	8	11



경로당



작은 도서관

02 무더위 쉼터 및 그늘막 설치 운영 현황 | 그늘막 설치

그늘막
설치 현황

총 164개 운영

간선도로
교차로 교통섬,
횡단보도 주변에
주로 설치

총계 (단위: 개)	영등포본 동	영등포	여의도	당산1	당산2	도림	문래	양평1	양평2
	4	18	25	4	10	3	16	10	9
	신길1	신길3	신길4	신길5	신길6	신길7	대림1	대림2	대림3
164	4	10	3	6	11	15	6	1	9



스마트 그늘막



고정형 그늘막

03 야외근로자 폭염대비 안전관리 | 건축공사장 안전점검

건축공사장
안전 점검 현황

6.17.~6.27.
11일간

총 18개소 점검



야외근로자 폭염 안전지침

- ✓ 시원하고 깨끗한 물 제공
- ✓ 폭염 집중시간대 작업시간 조정
- ✓ 휴게실 쉼터 설치
- ✓ 개인 보냉 장구 지급
- ✓ 온열 질환자 발견 시 바로 신고

04 집중호우 및 대풍 대비 | 침수방지시설 및 빗물펌프장

단기 대책

침수방지시설 설치

총 1,949가구
총 7,949개

장기 대책

영등포 및 신길
빗물펌프장 공사

물막이판 설치



물막이판 설치 점검



역류방지기 설치



빗물받이 청소

04 집중호우와 태풍대비 | 연속형 빗물받이 확대 설치

연속형
빗물받이 확대

총 271개소 설치

'23년부터
문래동, 대림동 등 침
수취약지역 집중

개선 전



개선 후



04 집중호우와 태풍대비 | 안양천 멀티예경보시설 신설

설치 현황

‘25.6월 신설

영상감지시스템

음성안내

문자전광판

CCTV



멀티예경보시설

안양천과 한강 합수부 인근에 설치

04 집중호우와 태풍대비 | 동행파트너 운영

동행파트너 운영 현황

재해취약가구
84가구 대상
총 138명 운영

(돌봄공무원 38명,지
역주민 100명)

5분 이내 출동



발대식 개최



양수기 사용교육



권역별 현장교육



현장 출동

양수기 사용교육(3회), 권역별 현장교육(1회), SNS 모의훈련(1회) 등 실시

04 집중호우와 태풍대비 | 방재종합상황실 운영

치수와
관제상황실 운영


하천 위험수위 도달 시

하천출입 통제

경보방송 송출

긴급상황 시

빗물펌프장 원격제어



하수관로 수위계 모니터링 시스템



문래빗물펌프장 토출구 사진

시설 가동현황

< 실시간 모니터링 >

우수관로 배수상태