

[사회건설위원회]

현장방문 지적사항 조치결과

- 방문일시 : 2009. 5. 28(목) 10:40 ~ 14:30
- 방문의원 : 최미경, 송수희, 김종태, 박정자, 신흥식, 윤준용
- 방문장소 : 문래마을마당공원, 신길근린공원, 문래3가 54-2, 대림동 629-10, 대림1동 주민센터 앞, 메낙골 공원 옆 자투리땅
- 지적내용

연번	위 치	지 적 내 용	조 치 결 과
1	문래마을마당공원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빗물받이(배수구철관) 설치공사 마무리 철저 ○ 설치된 의자 교체 -시각적 디자인을 고려하고 주민에게 편리한 의자로 교체할 것을 요구함. ○ 공원 내 보도 상에 물이 고여 있음- 조속 수리 할 것 ○ 고사목 교체 철저(하자보수) ○ 상록수 및 낙엽수 병충해 방제 및 구제 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빗물받이(배수구철관) 설치 - 하반기 하자보수 시 시공업체에 하자통보 ○ 설치된 의자 교체 - 현재 설치된 의자의 경우 교체가 불가하며 향후 공원 정비 및 시설보완 공사 시 반영계획임 ○ 공원 내 보도 정비(물고임 없음) ○ 상반기 하자보수 완료 - 일시 : 2009.4.24 ○ 예찰을 통한 병충해 방제작업 실시(2009.병해충 방제계획)
2	신길근린공원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 설치구간이 좁음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2009년도 시설개선공사 시 설치간격 조정완료
3	문래3가 54-2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고사목 교체 철저(주변 쓰레기장으로 변질) ○ 관리인 지정 등 관리방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고사목은 제거한 상태이며 하자기간이 완료되어 향후 녹지조성사업에 포함하여 조성계획임 ○ 가로수, 녹지의 유지관리팀이 수시로 순찰하여 주변청소, 고사지 전지 등 지속적인 관리를 할 것임
4	대림동 629-10	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소나무 전지가 필요하며 과다 식재현상이 두드러짐 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소나무 전지 완료하였으며, 과다식재 부분은 기존수목으로 이식장소가 확보되면 이식할 예정임
5	대림1동 주민센터 앞	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식재가 잘 되지 않아 뿌리채 뽑혀있는 수목이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사현장 점검을 통한 정비(재 식재 등)
6	메낙골 공원 옆	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고사된 수목과 고르지 못한 식재방법으로 미관을 해치고 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2009.5.30 작업완료 - 사철나무, 회양목 일부교체식재 - 식재지 급수작업 등